



Felhasználói kézikönyv

605A
Lakatfogó kiegészítő

**600A erősségű egyen- és váltóáram mérés:
(760D/E multiméterekkel együtt használva)**

- 1) Állítsa a forgó váltókapcsolót a kívánt **600A** állásba.
- 2) A speciális lakatfogó kiegészítő fekete mérővezetékét csatlakoztassa a **COM** bemenetbe és a piros mérővezetékét a **µAmA** bemenetbe.
- 3) A multiméteren lévő „**SELECT**” gomb megnyomásával és a lakatfogó kiegészítőn lévő **AC/DC** gomb megnyomásával válasszon **DC** vagy **AC** (egyenáram vagy váltóáram) mérések között.
- 4) Egyenáram mérésekor mindig nyomja meg a „**REL**” gombot ameddig a kijelzőn lévő érték nulla nem lesz.
- 5) A mérni kívánt vezetékét fogja be a lakattal és helyezze a lakat közepére a központi jelzések alapján.
- 6) Olvassa le az értéket a multiméter kijelzőjéről. A lakaton lévő nyíl mutatja az áramirány pozitív folyását.



1141 Budapest, Fogarasi út 77. **1095 Budapest, Mester utca 34.**
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.holdpeak.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.