

HOLDPEAK MD-2GA FANEDVESSÉG MÉRŐ

Műszaki jellemzők

Nedvesség Százalék	Alacsony érték mérés: 7-15%
Érték	Magas érték mérés: 16-35%
	Pontosság ± 1%
Működési Környezet	32°F - + 104°F / 0°C - + 40°C
	<85% Relatív páratartalom
Elem	9V(tartozék)
Tulajdonságok	Kéttűs érzékelő(kékített acél)
	Alacsony, és magas érték mérés gomb
	Piros LED oszlop
	Kompakt/könnyű/fekete hordtáska
	Tüskevédő kupak
Elem tartozék	
Méret	135mm x 46mm x 23mm
Súly	96g (elemmel)

Őrizze meg a kézikönyvet

A kézikönyv tartalmazza a biztonsági figyelmeztetések, összeszerelési és működtetési utasítások és karbantartási eljárások, listáját. A jótállási jegyet tartsa, a kézikönyv mellett.

Tartsa a kézikönyvet száraz helyen.

Biztonsági figyelmeztetések

FIGYELEM: A készülék használatakor, mindig tartsa szem előtt a vonatkozó biztonsági előírásokat, hogy minimálisra csökkentse a személyi sérülés esélyét. A készülék használata előtt, olvassa el a kézikönyvet!

1. Tartsa tisztán a munkaterületet.
A sötét, és zsúfolt helyek, növelik a baleset esélyét.
2. Ne használja a nedvességmérőt nedves, nyirkos helyen. Ne tegye ki a nedvességmérőt esőnek, és ne merítse azt folyadékba.
3. A munkaterületre ne engedjen gyermeket.
Ne adja gyermek kezébe a készüléket, és ne engedje, hogy azt gyermek használja.
4. A készüléket tárolja száraz, helyen, ezzel elkerülhető, annak korrodálódása.
A készülékre, használat után, minden esetben helyezze fel a tüskevédő kupakot.
5. Használjon megfelelő védőruházatot, és ANSI szabványnak megfelelő szemüveget. Viseljen nem vezető öltözetet, és csúszásgátló munkavédelmi cipőt.
Ha hosszú a haja, viseljen hajhálót.
6. Kezelje a készüléket körültekintően.
A hosszabb élettartam elérése érdekében, tartsa tisztán a készüléket, ne hagyjon rajta

olajos szennyeződést.

7. A készülék működtetése közben, mindig legyen éber. Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha alkohol, kábítószer, vagy gyógyszer befolyása alatt áll.
8. Ne feledje, hogy egyes fa anyagok, mérgező tartósítószeranyagot tartalmazhatnak, pl. krómozott réz arzenátot. Fordítson kiemelt figyelmet, ha ilyen anyagokkal dolgozik, hogy miniálisra csökkentse a belégzés, és a bőrrel való érintkezés esélyét.
9. Legyen óvatos a készülék használatakor, mivel annak mérőtűskéi hegyesek.
10. A leírásban olvasható biztonsági figyelmeztetések nem tartalmazzák az összes esetlegesen előforduló veszélyforrást, és külső tényezőket.
A készülék kezelője, a biztonsági előírások betartásán felül, mindig legyen körültekintő, így elkerülhetőek az esetlegesen előre nem látható balesetek.

Kicsomagolás

Kicsomagolásakor ellenőrizze, a csomagolás épségét, és a tartozékok hiánytalanságát. Amennyiben a készüléken, a csomagolás megbontásakor sérülést tapasztal, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

Működtetés

1. Nyissa ki az elem tartót, majd helyezze be a mellékelt 9V-ost elemet, ügyelve, hogy az elem pólusai, a csatlakozó megfelelő pólusaihoz csatlakozzanak.
2. Vegye le a tüskevédő kupakot.
Végezzen próbamérést: érintsen egy darab fémet az érzékelőkhöz, majd nyomja meg a LOW gombot. Az alsó LED világít. Távolítsa el a fémdarabot, nyomja meg újra a LOW gombot. A LED nem világít. Egyéb esetben ellenőrizze az elemet.
3. Mérés előtt ellenőrizze, hogy a fában nincs-e kábel, szög, vagy csavar.
4. A fa nedvességének méréséhez, szúrja be a mérőtűskéket, nagyjából 6mm mélyre.
5. Ha 7% - 15% érték közt kíván mérni, nyomja meg a LOW gombot, majd olvassa le a világító LED-től balra lévő értéket. Ha 16% - 35% érték közt kíván mérni, nyomja meg a HIGH gombot, majd olvassa le a világító LED-től jobbra lévő értéket.
6. Ha a LOW gomb megnyomásakor, nem világít LED, akkor a nedvesség 7% alatt van. Ha csak a legalsó LED világít, akkor a nedvesség 15% fölött van. Nyomja meg a HIGH gombot, és ismétlje meg a mérést.
7. Ha a HIGH gomb megnyomásakor, nem világít LED, akkor a nedvesség 16% alatt, vagy 35% fölött van,

Nyomja meg a LOW gombot, és ismétlje meg a mérést 7% - 15% értékű tartományban.

8. Ha a HIGH gomb megnyomása után a legalsó LED (15%-35%) nem világít, akkor a mért anyag nedvességtartalma nagyobb, mint 35%.
9. Mérés után tegye vissza a tűskevédő kupakot.

Megjegyzés: Ha a gombnyomás után több LED is világít, akkor a LED-hez tartozó értékek átlaga számít.

Karbantartás

1. Tartsa tisztán a készüléket. Szükségé esetén, nedves rongyal törölje át a burkolatot.
2. Ha a LED fénye gyengül, cseréljen elemet. A használt elemeket kezelje a vonatkozó jogszabályok szerint, mivel azok nem kezelhetőek háztartási hulladékként.
3. A hosszú élettartam megőrzése érdekében, vegye ki az elemeket, és tárolja a készüléket száraz helyen, 0°C és 40°C között.



1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *220-7940, 220-8881, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-7814, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.holdpeak.hu

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.